

Фиат 250, PSA U9

Замена ГБЦ и (или) прокладки	от 15 000 руб.
Замена двигателя и/или КПП	от 20 000 руб.
Замена радиатора	от 6 500 руб.
Замена турбины	от 10 000 руб.
Замена 1й форсунки	от 1 500 руб.
Замена сервисного ремня	от 1 500 руб.
Замена опоры ДВС	от 1 000 руб.
Ремонт ДВС	от 50 000 руб.
Замена интеркулера	от 5 000 руб.
Замена свечей накала	от 1 500 руб.
Замена ТНВД	от 12 000 руб.
Замена топливного насоса	от 3 500 руб.
Ремонт КПП	от 5 000 руб.
Замена масла в КПП	от 1 000 руб.
Замена сцепления	от 10 000 руб.
Замена привода/ШРУС	от 2 000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 300 руб.
Замена масла и масляного фильтра	от 500 руб.
Замена топливного фильтра	от 1 000 руб.
Замена цепи, ремня ГРМ	от 7 500 руб.
Компьютерная диагностика	от 1 200 руб.
Замена салеинтблока рычага подвески	от 2 500 руб.
Замена салеинтблоков рессоры	от 4 000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 3 000 руб.
Замена шаровой опоры	от 1 000 руб.
Замена переднего амортизатора	от 2 500 руб.
Замена заднего амортизатора	от 800 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 1 000 руб.
Замена рулевого наконечника	от 1 000 руб.
Замена рулевой тяги	от 1 000 руб.
Замена тормозного диска	от 1 500 руб.
Замена тормозных колодок	от 1 000 руб.
Ремонт суппорта	от 3 500 руб.
Замена генератора	от 3 500 руб.
Замена стартера	от 2 500 руб.
Замена трапеции	от 3 500 руб.
Ремонт электропроводки	от 2 500 руб.
Замена ламп	от 500 руб.
Ремонт отопителя салона	от 2 500 руб.